
VOTRE PREMIER ASSISTANT: LE POSEMETRE



de la lumière est le légitime souci de tout photographe, Alors, familiarisez-vous avec l'emploi du posemètre.

ce témoin de l'éclairage dont il vous faudra interpréter les indications.

La mesure précise

La grande sensibilité de l'œil hufrappé par des rayons lumineux et main et l'iris dont il est pourvu, font que ce courant est (à peu près) proque notre vue s'adante inconsciemportionnel à l'intensité de ces rayons. ment (et très rapidement) à des La mesure du courant émis par la conditions de luminosité extrêmement cellule, au moven d'un galvanomètre différentes. Que nous regardions l'inassocié, renseigne donc sur l'intensité térieur d'un appartement sombre ou lumineuse. Une échelle de lecture. dirigions notre regard vers la fenêcombinée au cadran de ce galvanométre, il ne nous semble pas, dans certre, traduit enfin concrètement le rétaines limites, que l'adaptation nécessultat de la mesure en « couples d'in-

aussi parfaitement ce passage d'une intensité lumineuse à une autre. Or, les films modernes, qui offrent à leurs utilisateurs des qualités de reproduction de plus en plus élevées, sont particulièrement sensibles à la justesse de l'exposition. Pour que la transformation chimique des composants d'un film traduise correctement l'impression générale et les nuances que l'œil de l'opérateur éprouve lors de la prise de vue, il faut donc que la « lumination » de ce film (c'est-

saire à ce « changement de régime »

lumineux nous coûte un effort ou de-

mande quelque délai. En revanche,

l'objectif photographique, en dépit de

ses qualités et des perfectionnements

dont il peut être doté, ne permet pas

à-dire l'intensité de lumière admise à l'impressionner et le temps de cette impression) soit parfaitement contrôlée. Les posemètres sont justement destinés à ce contrôle.

Deux familles de posemètres. Il v a sur le marché deux grands tvpes de posemètres. Les uns, dits « photosensibles », sont des appareils actifs, en ce sens que leur élément sensible (ou cellule, généralement au

sélénium) a la propriété d'engendrer

un courant électrique dès qu'il est

formations > : diaphragme à adopter vitesse d'obturation. Les posemètres de la deuxième famille, dits e photorésistants », sont des appareils passifs, en ce sens que leur élément principal (généralement au sulfure de cadmium, symbolisé « CdS ») est soumis à la tension électrique d'une nile et qu'il laisse passer plus ou moins le courant de cette pile dans un circuit approprié, selon qu'il est frappé par une lumière plus ou moins intense. Dans ce système, c'est aussi un galvanomètre et une échelle de lecture qui permettent la mesure. Avantages et inconvénients des deux systèmes. Incontestablement les posemètres photorésistants sont beaucoup plus sensibles que les posemètres photosensibles. Sans entrer dans l'explication théorique de ce fait, disons schématiquement que dans les premiers, on se contente de mesurer l'intensité d'un courant élec-

trique produit par une pile et « mo-

dulé » par un élément sensible à la

lumière, tandis que dans les autres,

il s'agit de mesurer, en valeur abso-

lue, un courant directement engendré

par une substance... qui n'en peut

produire autant qu'une pile. Autre

avantage du posemètre photorésis-

tant : son élément sensible n'est pas sujet à l'épuisement qui survient à la longue dans l'élément sensible des posemètres « actifs ». Aioutons enfin que dans certains posemètres modernes au sulfure de cadmium, on a même réussi à supprimer le galvanomètre (organe fragile parce que mécanique) et à mesurer le courant significatif par un procédé plus précis et « indétraquable », le « pont de Wheatstone ». En revanche, les posemètres photorésistants ont l'inconvénient de ne répondre qu'avec un certain retard aux excitations lumineuses, ce qui implique que l'utilisateur doive attendre quelques fractions de seconde, avant de lire la mesure, la stabilisation définitive de l'aiguille du galvanomètre.

Les posemètres incorporés, De nombreux appareils photographiques modernes sont pourvus d'un posemètre photorésistant (au CdS) incorporé. Selon les constructeurs et selon la clientèle à laquelle ils destinent leurs produits, ces posemètres peuvent agir automatiquement et directement sur les données d'exposition (vitesse-diaphragme) ou bien seulement « conseiller » le photographe. Mais, que le posemètre assure ou non une exposition automatique, il convient de savoir, d'après sa construction, quelle est la nature de l'image lumineuse qu'il analyse. Dans le système dit « à mesure intégrale », la cellule couvre une large part de la surface de l'image formée par l'objectif. Dans le système dit « à mesure sélective », c'est seulement une zone privilégiée de l'image qui est analysée. Selon les

pour une mesure très sélective: ces posemètres à angle réduit...

constructeurs, cette zone peut être centrale, ou correspondre à une bande inférieure de l'image; dans certains appareils « sophistiqués ». la mesure résultante est un compromis entre les mesures intégrale et sélective. On ne saurait trancher que tel ou tel système est supérieur aux autres : disons seulement que la mesure intégrale conduit à l'exposition convenable d'une vue homogène (au point de vue luminosité), tandis que la mesure sélective assure une grande précision dans l'exposition d'un sujet précis au détriment de celle de son environnement

Comment mesurer la lumière ? Alors que la mesure de la lumination pour un suiet à faible contraste ne pose pas de problème particulier au photographe convenablement équipé d'un bon posemètre, il en va tout autrement lorsqu'il s'aeit d'un suiet comportant un fort contraste entre les hautes lumières et les ombres. Le vrai problème est alors de savoir ce qu'il ne faut pas mesurer pour que la photo soit réussie! En règle générale, il ne faut pas mesurer les extrêmes d'un sujet fort contraste. La mesure des extrêmes conduit, selon que l'on a mesuré seulement les hautes lumières ou les parties ombrées du sujet, à la sousexposition ou à la surexposition. Prenons un exemple : si l'on veut photographier une fleur sur un fond de ciel clair et si l'on dirige le posemètre vers le ciel, on s'expose à obtenir une simple silhouette de la fleur. le ciel avant « ébloui » la cellule. Cette pratique peut évidemment servir à obtenir des effets spéciaux, mais nous ne considérons ici que les problèmes propres à la bonne exposition d'une photo. Pour que la fleur soit bien exposée, on dirigera le posemètre vers une surface neutre, de pouvoir réfléchissant voisin de celui de la fleur : ou bien l'on s'arrangera pour s'approcher très près de cette fleur afin que son image, occupant tout le champ du posemètre (ou de l'appareil) ait une action prépondérante sur la mesure de la lumière.

La double mesure. Supposons maintenant que l'on veuille photographier une voiture devant un paysage fortement éclairé. Le photographe qui ne pratique qu'une seule mesure (pour la voiture, par exemple) obtiendra sur sa photo un arrière-plan complètement lavé de ses couleurs. Pourtant, si ce photographe avait pris la précaution de faire deux mesures distinctes, l'une pour la voiture, l'autre pour le paysage, il se serait apercu qu'il existait une différence importante entre les deux valeurs. Il convient donc, dans un tel cas de faire la movenne entre les deux mesures pour obtenir une exposition correcte des deux élé-





Protection du posemètre.

porte sur celui de son environnement, on pourra toutefois procéder utilement à la double mesure. Supposons qu'il s'agisse, par exemple, de photographier un groupe de personnages sur une plage de sable clair : l'exposition correcte mesurée pour la carnation de ces personnages conduirait à une surexposition de la place proprement dite; inversement, la bonne exposition du site sous-exposerait les personnages et leur donnerait un bronzage > excessif. On adoptera done une valeur d'exposition, choisie au terme de la double mesure, qui sera plus proche de celle voulue pour les personnages que de celle demanments. Dans le cas où l'on considère dée par la plage. En définitive, il s'agit que l'intérêt du sujet principal l'emdonc d'une question de jugement. Lumière incidente ou réfléchie. La mesure pratique de la lumière peut se faire par deux méthodes ; soit en lumière incidente, soit en lumière réfléchie. Pour pratiquer la première, il faut évidemment posséder un posemètre équipé pour cet usage. La mesure de la lumière incidente se fait en mettant le posemètre à la place du sujet et en dirigeant sa cellule vers l'appareil. La mesure en lumière incidente est particulièrement intéressante lorsque le suiet est à faible contraste ou à contraste moven, ou encore lorsque l'éclairage provient de plusieurs sources différentes. De plus la lumière incidente est intéressante à mesurer quand on ne désire pas tenir compte des différents éléments qui entourent le sujet. Au contraire, la mesure en lumière réfléchie se pratique utilement avec des sujets à contraste important, ou encore lorsqu'il s'agit de paysages ou de sujets difficiles à approcher. Dans ce genre de mesure, on place le posemètre à côté de l'appareil photo et on le dirige vers le suiet, en s'assurant qu'il n'est pas frappé par le rayonnement

direct d'une vive source lumineuse.

Cette mesure constitue le cas général

de la photographie d'amateur, et elle est, en outre, la seule aisément pra-

ticable avec les appareils à pose-

mètre incorporé dans le boîtier.







			92-Rueil-Malmaison 92-Rueil-Malmaison			
MARQUE	SEDIC	SEKONIC	SEKONIC	SOLIGOR	SPOTRON	
TYPE	Sedic MA 5	Viewmeter L 206 Spot	Zoom Meter L 228	Spot Sensor	Pentaview Zoom	
SYSTÈME DE MESURE	CdS	CdS	CdS	CdS	CdS	

	0			A COLUMN TO A COLU	
MARQUE	SEDIC	SEKONIC	SEKONIC	SOLIGOR	SPOTRON
YPE	Sedic MA 5	Viewmeter L 206 Spot	Zoom Meter L 228	Spot Sensor	Pentaview Zoom
YSTÈME DE MESURE	CdS	CdS	CdS	CdS	CdS
NGLE DE CHAMP	3° a 90°	10°	8° à 28°	15° - 11°	7° à 14°
NGLE DE LECTURE	3º avec adaptateur	10*	8° à 28°	19	7° à 14°
ENSIBILITÉS	3 à 6 400 A.S.A.	12 à 3 200 A.S.A.	1 à 16 000 A.S.A.	6 à 12 800 A.S.A.	3 à 6 400 A.S.A.
IAPHRAGMES	1:1a1:64	f:1af:46	f:1af:32	1:1a1:128	f:1af:90

YSTEME DE MESURE	CdS	CdS	CdS	CdS	CdS
NGLE DE CHAMP	3° a 90°	10°	8° à 28°	15° - 11°	7° a 14°
NGLE DE LECTURE	3º avec adaptateur	10*	8° à 28°	10	7° à 14°
ENSIBILITÉS	3 à 6 400 A.S.A.	12 à 3 200 A.S.A.	1 à 16 000 A.S.A.	6 à 12 800 A.S.A.	3 à 6 400 A.S.A.
IAPHRAGMES	f:1af:64	f:1af:46	f:1af:32	1:1a1:128	f:1af:90
TESSES	1 hà 1/4 000 s	8 sec. à 1/1 200 s	1 mn à 1/1 000 s	30 mn à 1/4 000 s	15 sec. à 1/4 000 s
CHELLE CINÉMA	4 à 64 im./s.	8 à 64 im./s.	8 à 125 im./s.	8 à 128 im./s.	12 à 128 im./s.
LIMENTATION	1 mie de 1 3 V	1 nile de 1 3 V	2 miles de 1 3 V	2 milar do 1 2 V	2 miles do 1 2 W

PHRAGMES	1:1a1:64	1:1a1:46	f:1af:32	1:1a1:128	f:1af:90
ESSES	1 h à 1/4 000 s	8 sec. à 1/1 200 s	1 mn à 1/1 000 s	30 mn à 1/4 000 s	15 sec. à 1/4 00
HELLE CINÉMA	4 à 64 im./s.	8 à 64 im./s.	8 à 125 im./s.	8 à 128 im./s.	12 à 128 im./s.
MENTATION	1 pile de 1,3 V	1 pile de 1,3 V	2 pries de 1,3 V	2 piles de 1,3 V	2 piles de 1,3 V
NTRÔLE DES PILES	Out	Oui	Oui	Oui	Oui

ARACTÉRISTIQUES par poussoir. Tourelle (168 a)

300 mm. Visée optique directe. MPORTATEUR Develay: 40, rue des Dimanhor: 16 nie

64 bis, bd Jean Jaures, Clément-Marot,