

PLASTIPHOT :
sac étanche
pour tous appareils
simples. Profondeur
8 m. Commandes :
toutes, par
l'intermédiaire
de gants.
Viseur à cadres.
120 F.

